



- Laboruntersuchungen bestätigt wird
- Armaturkörper ist aus hochwertigem Messing gefertigt